


# AUTOMGEN<sup>7</sup>


- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conception d'applications d'automatisme.   | <input checked="" type="checkbox"/> Automatism application designing.   | <input checked="" type="checkbox"/> Diseño de aplicaciones de automatización.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Génération de programme pour automates programmables, cibles spécifiques et PC (utilisation du PC comme automate avec pilotage de cartes d'entrées sorties). | <input checked="" type="checkbox"/> Program generation for PLCs, specific targets and PCs (using the PC as automaton with entrance and exit card guidance). | <input checked="" type="checkbox"/> Generación de programas para autómatas programables específicos y para PC (uso del PC como autómata mediante tarjetas de entradas y salidas). |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conception d'applications de supervision.  | <input checked="" type="checkbox"/> Supervision application designing.  | <input checked="" type="checkbox"/> Diseño de aplicaciones de supervisión de sistemas.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Simulation de parties opératives en 3D, génération d'animations de démonstration.  | <input checked="" type="checkbox"/> 3D simulation of operative elements, generation of demonstration animation.   | <input checked="" type="checkbox"/> Simulación de partes operativas en 3D, generación de animaciones de demostración.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Importation de dessins 3D (3D studio, AUTOCAD, SOLIDWORKS, SOLIDCONCEPTER, etc ...).   | <input checked="" type="checkbox"/> 3D design importing (3D studio, AUTOCAD, SOLIDWORKS, SOLIDCONCEPTER, etc.).   | <input checked="" type="checkbox"/> Importación de dibujos 3D (3D Studio, AUTOCAD, SOLIDWORKS, SOLIDCONCEPTER, etc.).   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Environnement entièrement paramétrable.  | <input checked="" type="checkbox"/> Fully configurable environment.   | <input checked="" type="checkbox"/> Entorno totalmente configurable.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Génération d'exécutables autos compactées pour le déploiement des applications.  | <input checked="" type="checkbox"/> Generation of self compacting executives for deployment of applications.  | <input checked="" type="checkbox"/> Generación de ejecutables autocomprimidos para la instalación de las aplicaciones.  |



Configuration requise



Configuration required



Configuración requerida

PC équipé de MICROSOFT WINDOWS 98, NT4, 2000 ou versions suivantes (WINDOWS 2000 recommandé, les fonctionnalités 3D ne fonctionnent pas sous NT 4.0), 16 Mo de RAM (32 Mo recommandé). N'inclut pas les connexions physiques (câbles de communication) pour les différents automates programmables.

PC equipped with MICROSOFT WINDOWS 98, NT4, 2000 or later versions (WINDOWS 2000 recommended, 3D will not operate on NT 4.0), 16 Mb RAM (32 Mb recommended). Does not include physical connections (communicating cable) for the different PLC's.

PC equipado con MICROSOFT WINDOWS 98, NT4, WINDOWS 2000 o versiones siguientes (WINDOWS 2000 recomendado). Las funciones 3D no funcionan bajo NT 4.0), 16 Mb de RAM (recomendado: 32 Mb). No incluye las conexiones físicas (cables de comunicación) para los diferentes PLC's.



IRAI  
17, avenue du 19 mars 1962  
BP 14  
30110 LA GRAND COMBE  
France  
Tél 04 66 54 91 30  
Fax 04 66 54 91 33  
[contact@irai.com](mailto:contact@irai.com)  
[www.irai.com](http://www.irai.com)

*Le plus court chemin vers l'automatisation*  
*The shortest route to automation*  
*El camino más corto hacia la automatización*